




MONITOREO SEMANAL DE EROSIONES

Del 01 al 08 de Noviembre 2024

Documento Número:
Registro de Emisión:
Preparado por:

1824-363-CI-RPT-T0020
001
Diógenes Carrera (DC)

Avance Estadístico (Octubre - Noviembre 2024)



R

N

EROSIONES DE PRIORIDAD ALTA Y MEDIA

Plan a Ejecutar

Monitoreo:

- ✓ Inspecciones diarias (y, después de Fuertes lluvias).

Mitigación/Contención:

- ✓ Desviación de las corrientes superficiales, construyendo bermas y dando forma a la zona.
- ✓ Cubrir la zona con geotextil (opcional, pero recomendado).

Reparación:

- ✓ Es recomendable, limpiar la zona antes de reanudar los trabajos.
- ✓ Reemplazar el material hasta alcanzar la superficie de diseño, con el respectivo control de calidad.

Recopilación de Erosiones en la presas Norte y Este

Secuencia de reparación sugerida

Rojo

Naranja

▪ Sector 1 → (2)

Cerrado

En proceso


▪ Sector 3 → (1)

AA-Aguas Arriba

AB-Aguas Abajo

Del 01 al 08 de Noviembre de 2024

Erosiones en la Presa Norte



Recopilación de Erosiones en la presas Norte y Este

Secuencia de reparación sugerida

Rojo

Naranja

ND Sector 1 → (2)

Cerrado

En proceso

ND Sector 3 → (1)

AA-Aguas Arriba
AB-Aguas Abajo

Del 01 al 08 de Noviembre de 2024

Erosiones (Prioridad Media)

Sector 1 ND		Sector 3 ND				
						
2	Celda 06 AB UTM 983414 537792	1	Celda 19-20 AB UTM 983097 536519			
						
3	Canal B UTM 983374 537403					

Recopilación de Erosiones en la presas Norte y Este

Secuencia de reparación sugerida

-  Rojo
-  Naranja
-  Cerrado
-  En proceso

AA-Aguas Arriba
AB-Aguas Abajo

Del 01 al 08 de Noviembre de 2024

Detalle de erosión:

- 1 Se registra erosiones en banquetas de la celda 19-20 ND aguas abajo al nivel 89m. (Instrumentación geotécnica cerca del área. UTM 983089 536530)
- 2 Se ha registrado erosión en el área de conexión con el terreno natural, lo que ha afectado el filtro de contacto.
- 3 El área del canal B presenta erosión debido a las escorrentias de las lluvias.

A

EROSIONES DE PRIORIDAD BAJA

Plan a Ejecutar

Monitoreo:

- ✓ Inspecciones diarias (y, después de Fuertes lluvias).

Mitigación/Contención:

- ✓ Desviación de las corrientes superficiales, construyendo bermas y dando forma a la zona.

Reparación:

- ✓ Es recomendable, limpiar la zona antes de reanudar los trabajos.
- ✓ Reemplazar el material hasta alcanzar la superficie de diseño, con el respectivo control de calidad.

Notas:

Secuencia de
Reparación sugerida

 Amarilla


▪ WRP#6 → (1)

 Cerrado

 En proceso

Del 01 al 08 de Noviembre de 2024

Erosiones en la Presa Este



Recopilación de Erosiones en la presas Norte y Este

Secuencia de reparación sugerida

Amarillo

ED WRP#6 → (1)

Cerrado

En proceso

AA-Aguas Arriba

AB-Aguas Abajo

Del 01 al 08 de Noviembre de 2024

Erosiones (Prioridad Baja)

WRP#6 ED					
					
1	Canal 6 UTM 979470 539197				

Recopilación de Erosiones en la presas Norte y Este

Secuencia de reparación sugerida

 Amarillo

 Cerrado

 En proceso

AA-Aguas Arriba
AB-Aguas Abajo

Del 01 al 08 de Noviembre de 2024

Detalle de erosión:

- 1

 Se registra erosión en la pared este del Canal 06, material saprolítico. Será necesario limpiar y reemplazar con rocas

Gracias!